








# Pečeť jakosti DEKRA PVV

Číslo protokolu: peugeot-ds-4018

Datum prohlídky: 19.09.2017

## ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	<b>4AR 0885</b>	VIN:	VF3CC8HR0FT070085
Tovární značka (výrobce):	Peugeot	Obchodní označení:	208; Active 1.4 HDi
Max. výkon (kW):	50	Zdvih. objem :	1398
Druh paliva:	Nafta	Převodovka:	Manuální
Datum první registrace:	3.04.2015	Země původu:	Česko
Platnost tech. kont. do:	2019-04	Stav tachometru:	16.146 Km
Typ karosérie:	Hatchback	Počet dveří:	5
Barva:	modrá /	Počet klíčů k vozidlu:	2
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola:	1 Km

<b>Interiér</b>		100 %
<b>Elektrický systém</b>		100 %
<b>Karosérie</b>		94 %
<b>Kola</b>		100 %
<b>Brzdový systém</b>		100 %
<b>Motor a převodovka</b>		97 %
<b>Podvozek</b>		100 %
<b>Prohlídky</b>		78 %

### Interiér

Nebyl zjištěn žádný zápach v interiéru, Sedadla v dobrém stavu, bez viditelného opotřebení a s bezvadnou funkcí mechaniky, Čalounění interiéru a/nebo strop a/nebo koberec v excelentním stavu

### Elektrický systém

Bezvadná funkce kontrolních prvků a přístrojů, Bezvadný chod kontrolovaných funkcí topení a větrání, Bezvadná funkce ovládacích prvků, výbavy včetně všech bezpečnostních pásů, Kontrolovatelné funkce klimatizace jsou bezvadné, Bezvadná funkce ovládání oken a nastavování zpětných zrcátek, Protokol chybové paměti nevykazuje žádné závady, Nabíjecí proud baterie v pořádku a funkční startér v dobrém stavu

### Karosérie

Mechanika bez závad, Vizualní prohlídkou nebylo zjištěno žádné předchozí poškození v důsledku nehody, lícování karoserie je v pořádku, Karosérie v bezvadném stavu, nebyly zjištěny žádné deformace, boule či koroze, Lak v dobrém stavu, drobná lokální poškození (od kamínků do 5 mm škrábance do 25 mm), Skla bez škrábanců a stop po odlétajících kamenech, v bezvadném stavu, Výbava karoserie (mrřížky, nárazníky, zrcátka, antény, lišty apod.) bez poškození

### Kola

Ráfky v bezvadném stavu bez poškození, Náhradní kolo/dojezdové kolo/sada na opravu použitelné, Pneumatiky jsou v souladu s pedpisy a hloubka vzorku je více než 6 mm.

### Brzdový systém

Brzdová kapalina v pořádku. Od výměny brzdové kapaliny neuběhly víc jak 2 roky, hladina brzdové kapaliny v normálu, Brzdové destičky/obložení a kotouče/bubny téměř jako nové, žádný vliv na směrovou stabilitu vozu

### Motor a převodovka

Stav motorového oleje v normálu, Stav chladicí kapaliny v normálu, nemrznoucí směs vyhovuje až do -20°C, systém chlazení bez vad a netěsností, Vizualní kontrolou motorového prostoru nebyly zjištěny žádné vady ani chybějící součástky, nebo případná poškození / stav oleje servořízení je v normálu, Motor nevykazuje žádný únik oleje, Převodovka a/nebo rozvodovka a/nebo přídavná převodovka nevykazují žádný únik oleje, V průběhu zkušební jízdy byla zjištěna správná činnost motoru a/nebo spojky a/nebo převodovky (automatické převodovky), V průběhu zkušební jízdy nebyly zjištěny atypické zvuky agregátů

### Podvozek

Výfukový systém je v bezvadném stavu / není na vozidle (elektromobil), Spodek vozidla a antikoroziní ochrana podvozku nenese žádné stopy poškození, Brzdové a palivové potrubí v dobrém stavu (dle vizualní kontroly), Zavěšení kol, ložiska kol, tlumiče pérování v dobrém stavu

### Prohlídky

Servisní knížka s částečně chybějícími údaji /nebo částečná servisní historie vozu, Do servisní prohlídky zbývá méně než 12měsíců/10000 km, Zákonem předepsané prohlídky v rámci platnosti

Petr Žaloudek

19.09.2017

Zpracovatel pečeti

Datum vystavení

Razítko a podpis dealera

Podpis zákazníka