









Pečeť jakosti DEKRA PVV

Číslo protokolu: peugeot-ds-4023

Datum prohlídky: 22.09.2017

ÚDAJE O VOZIDLE

RZ:	4AE 5722	VIN:	VF3CU9HP0EY094244
Tovární značka (výrobce):	Peugeot	Obchodní označení:	2008; Allure 1.6 e-HDi
Max. výkon (kW):	68	Zdvih. objem :	1560
Druh paliva:	Nafta	Převodovka:	Manuální
Datum první registrace:	31.07.2014	Země původu:	Česko
Platnost tech. kont. do:	2018-07	Stav tachometru:	16.596 Km
Typ karosérie:	Crossover	Počet dveří:	5
Barva:	bílá / perleť metalická	Počet klíčů k vozidlu:	2
Servisní knížka k dispozici:	Ano	Poslední servisní kontrola:	1 Km

Interiér		100 %
Elektrický systém		100 %
Karosérie		94 %
Kola		86 %
Brzdový systém		64 %
Motor a převodovka		97 %
Podvozek		100 %
Prohlídky		56 %

Interiér

Nebyl zjištěn žádný zápach v interiéru, Sedadla v dobrém stavu, bez viditelného opotřebení a s bezvadnou funkcí mechaniky, Čalounění interiéru a/nebo strop a/nebo koberec v excelentním stavu

Elektrický systém

Bezvadná funkce kontrolních prvků a přístrojů, Bezvadný chod kontrolovaných funkcí topení a větrání, Bezvadná funkce ovládacích prvků, výbavy včetně všech bezpečnostních pásů, Kontrolovatelné funkce klimatizace jsou bezvadné, Bezvadná funkce ovládání oken a nastavování zpětných zrcátek, Protokol chybové paměti nevykazuje žádné závady, Nabíjecí proud baterie v pořádku a funkční startér v dobrém stavu

Karosérie

Mechanika bez závad, Vizualní prohlídkou nebylo zjištěno žádné předchozí poškození v důsledku nehody, lícování karoserie je v pořádku, Karosérie v bezvadném stavu, nebyly zjištěny žádné deformace, boule či koroze, Lak v dobrém stavu, drobná lokální poškození (od kamínků do 5 mm škrábance do 25 mm), Skla bez škrábanců a stop po odlétajících kamenech, v bezvadném stavu, Výbava karoserie (mrřížky, nárazníky, zrcátka, antény, lišty apod.) bez poškození

Kola

Ráfky v bezvadném stavu bez poškození, Náhradní kolo/dojezdové kolo/sada na opravu použitelné, Pneumatiky jsou v souladu s předpisy a hloubka vzorku je více než 3 mm.

Brzdový systém

Brzdová kapalina v pořádku. Od výměny brzdové kapaliny neuběhly víc jak 3 roky, hladina brzdové kapaliny v normálu, Brzdové destičky/obložení a kotouče/bubny v dobrém stavu, lehce opotřebené (do 50%), žádný vliv na směrovou stabilitu vozu

Motor a převodovka

Stav motorového oleje v normálu, Stav chladicí kapaliny v normálu, nemrznoucí směs vyhovuje až do -20 °C, systém chlazení bez vad a netěsností, Vizualní kontrolou motorového prostoru nebyly zjištěny žádné vady ani chybějící součástky, nebo případná poškození / stav oleje servořízení je v normálu, Motor nevykazuje žádný únik oleje, Převodovka a/nebo rozvodovka a/nebo přídatná převodovka nevykazují žádný únik oleje, V průběhu zkušební jízdy byla zjištěna správná činnost motoru a/nebo spojky a/nebo převodovky (automatické převodovky), V průběhu zkušební jízdy nebyly zjištěny atypické zvuky agregátů

Podvozek

Výfukový systém je v bezvadném stavu / není na vozidle (elektromobil), Spodek vozidla a antikoroziní ochrana podvozku nenese žádné stopy poškození, Brzdové a palivové potrubí v dobrém stavu (dle vizuální kontroly), Zavěšení kol, ložiska kol, tlumiče pérování v dobrém stavu

Prohlídky

Servisní knížka s částečně chybějícími údaji /nebo částečná servisní historie vozu, Do servisní prohlídky zbývají méně než 3 měsíce/2500 km, Zákonem předepsané prohlídky v rámci platnosti

Petr Žaloudek

22.09.2017

Zpracovatel pečeti

Datum vystavení

Razítko a podpis dealera

Podpis zákazníka