









Pečeť jakosti DEKRA PVV

Číslo protokolu: peugeot-ds-2939

Datum prohlídky: 11.05.2016

ÚDAJE O VOZIDLE

| | | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|
| RZ: | 4AF6068 | Výrobní číslo (VIN): | VF38EAHXMEL029601 |
| Tovární značka (výrobce): | Peugeot | Obchodní označení: | 508; 2.0 HDi |
| Max. výkon (kW): | 110 | Zdvih. objem : | 1997 |
| Druh paliva: | Nafta | Převodovka: | Manuální |
| Datum první registrace: | 29.08.2014 | Země původu: | Česko |
| Platnost tech. kont. do: | 2018-08 | Stav tachometru: | 29.900 Km |
| Typ karoserie: | Kombi | Počet dveří: | 5 |
| Barva: | hnědá / | Počet klíčů k vozidlu: | 2 |
| Servisní knížka k dispozici: | Ano | Poslední servisní kontrola: | 17.000 Km |

| | | |
|---------------------------|---|-------|
| Interiér |  | 100 % |
| Elektrický systém |  | 100 % |
| Karosérie |  | 84 % |
| Kola |  | 86 % |
| Brzdový systém |  | 100 % |
| Motor a převodovka |  | 97 % |
| Skupina podvozek |  | 100 % |
| Prohlídky |  | 94 % |

Interiér

Nebyl zjištěn žádný zápach v interiéru, Sedadla v dobrém stavu, bez viditelného opotřebení a s bezvadnou funkcí mechaniky, Čalounění interiéru a/nebo strop a/nebo koberec v excelentním stavu

Elektrický systém

Bezvadná funkce kontrolních prvků a přístrojů, Bezvadný chod kontrolovaných funkcí topení a větrání, Bezvadná funkce ovládacích prvků, výbavy včetně všech bezpečnostních pásů, Kontrolovatelné funkce klimatizace jsou bezvadné, Bezvadná funkce ovládání oken a nastavování zpětných zrcátek, Protokol chybové paměti nevykazuje žádné závady, Nabíjecí proud baterie v pořádku a funkční startér v dobrém stavu

Karosérie

Mechanika bez závad, Vizualní prohlídkou zjištěna odborně opravená poškození v důsledku nehody, lícování karoserie je v pořádku, Karoserie v bezvadném stavu, nebyly zjištěny žádné deformace, boule či koroze, Lak v bezvadném stavu bez jakéhokoli poškození, Skla pouze s minimálními stopami opotřebení a/nebo škrábanci, Výbava karoserie (mřížky, nárazníky, zrcátka, antény, lišty apod.) bez poškození

Kola

Ráfky bez závad, které by ovlivňovaly jejich funkci, lehké kosmetické vady (škrábance), Náhradní kolo/dojezdové kolo/sada na opravu použitelné, Pneumatiky jsou v souladu s předpisy a hloubka vzorku je více než 6 mm.

Brzdový systém

Brzdová kapalina v pořádku. Od výměny brzdové kapaliny neuběhly víc jak 2 roky, hladina brzdové kapaliny v normálu, Brzdové destičky/obložení a kotouče/bubny téměř jako nové, žádný vliv na směrovou stabilitu vozu

Motor a převodovka

Stav motorového oleje v normálu, Stav chladicí kapaliny v normálu, nemrznoucí směs vyhovuje až do -20°C, systém chlazení bez vad a netěsností, Vizualní kontrolou motorového prostoru nebyly zjištěny žádné vady ani chybějící součástky, nebo případná poškození / stav oleje servořízení je v normálu, Motor nevykazuje žádný únik oleje, Převodovka a/nebo rozvodovka a/nebo předávná převodovka nevykazují žádný únik oleje, V průběhu zkušební jízdy byla zjištěna správná činnost motoru a/nebo spojky a/nebo převodovky (automatické převodovky), V průběhu zkušební jízdy nebyly zjištěny atypické zvuky agregátů

Skupina podvozek

Výfukový systém je v bezvadném stavu / není na vozidle (elektromobil), Spodek vozidla a antikorozi ochrana podvozku nenese žádné stopy poškození, Brzdové a palivové potrubí v dobrém stavu (dle vizualní kontroly), Zavěšení kol, ložiska kol, tlumiče pérování v dobrém stavu

Prohlídky

Servisní knížka s částečně chybějícími údaji /nebo částečná servisní historie vozu, Servisní prohlídka není ještě nutná, Zákonem předepsané prohlídky v rámci platnosti

Michal Jelínek

16.05.2016

Zpracovatel pečeti

Datum vystavení

Razítko a podpis dealera

Podpis zákazníka