



## Pečeť jakosti DEKRA PVV

### ÚDAJE O VOZIDLE

|                              |                     |                             |                   |
|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|
| RZ:                          | <b>6C41511</b>      | Výrobní číslo (VIN):        | VF7KFRHH8CS503607 |
| Tovární značka (výrobce):    | Citroen             | Obchodní označení:          | DS 5; Executive   |
| Max. výkon (kW):             | 120                 | Zdvih. objem :              | 1997              |
| Druh paliva:                 | Nafta               | Převodovka:                 | Manuální          |
| Datum první registrace:      | 21.03.2012          | Země původu:                | Česko             |
| Platnost tech. kont. do:     | 2016-03             | Stav tachometru:            | 87.010 Km         |
| Typ karoserie:               | Hatchback           | Počet dveří:                | 5                 |
| Barva:                       | stříbrná / metalíza | Počet klíčů k vozidlu:      | 2                 |
| Servisní knížka k dispozici: | Ano                 | Poslední servisní kontrola: | 59.578 Km         |

|                           |   |       |
|---------------------------|---|-------|
| <b>Interiér</b>           |  | 86 %  |
| <b>Elektrický systém</b>  |  | 100 % |
| <b>Karosérie</b>          |  | 78 %  |
| <b>Kola</b>               |  | 71 %  |
| <b>Brzdový systém</b>     |  | 86 %  |
| <b>Motor a převodovka</b> |  | 97 %  |
| <b>Skupina podvozek</b>   |  | 76 %  |
| <b>Prohlídky</b>          |  | 83 %  |

#### Interiér

Nebyl zjištěn žádný zápach v interiéru. Sedadla v dobrém stavu, bez viditelného opotřebení a s bezvadnou funkcí mechaniky, Čalounění interiéru a/nebo strop a/nebo koberec nevykazují žádné poškození, celkový dojem – dobře udržované

#### Elektrický systém

Bezvadná funkce kontrolních prvků a přístrojů, Bezvadný chod kontrolovaných funkcí topení a větrání, Bezvadná funkce ovládacích prvků, výbavy včetně všech bezpečnostních pásů, Kontrolovatelné funkce klimatizace jsou bezvadné, Bezvadná funkce ovládání oken a nastavování zpětných zrcátek, Protokol chybové paměti nevykazuje žádné závady, Nabíjecí proud baterie v pořádku a funkční startér v dobrém stavu

#### Karosérie

Mechanika bez závad, Vizualní prohlídkou zjištěna odborně opravená poškození v důsledku nehody, lícování karoserie je v pořádku, Karoserie v dobrém stavu, lehké lokální deformace a/nebo boule (např. od otevření dveří na parkovišti, maximálně do 25 mm), Lak v dobrém stavu, drobná lokální poškození (od kamínků do 5 mm škrábance do 25 mm), Skla bez škrábanců a stop po odlétajících kamenech, v bezvadném stavu, Výbava karoserie (mřížky, nárazníky, zrcátka, antény, lišty apod.) bez poškození

#### Kola

Ráfky bez závad, které by ovlivňovaly jejich funkci, lehké kosmetické vady (škrábance), Náhradní kolo/dojezdové kolo/sada na opravu použitelné, Pneumatiky jsou v souladu s předpisy a hloubka vzorku je více než 3 mm.

#### Brzdový systém

Brzdová kapalina v pořádku. Od výměny brzdové kapaliny neuběhly víc jak 2 roky, hladina brzdové kapaliny v normálu, Brzdové destičky/obložení a kotouče/bubny v dobrém stavu, lehce opotřebené (do 50%), žádný vliv na směrovou stabilitu vozu

#### Motor a převodovka

Stav motorového oleje v normálu, Stav chladicí kapaliny v normálu, nemrznoucí směs vyhovuje až do -20°C, systém chlazení bez vad a netěsností, Vizualní kontrolou motorového prostoru nebyly zjištěny žádné vady ani chybějící součástky, nebo případná poškození / stav oleje serovořizení je v normálu, Motor nevykazuje žádný únik oleje, Převodovka a/nebo rozvodovka a/nebo přidavná převodovka nevykazují žádný únik oleje, V průběhu zkušební jízdy byla zjištěna správná činnost motoru a/nebo spojky a/nebo převodovky (automatické převodovky), V průběhu zkušební jízdy nebyly zjištěny atypické zvuky agregátů

#### Skupina podvozek

Výfukový systém je v dobrém stavu, stopy začínající povrchové koroze, Spodek vozidla s lehkými stopami poškození a/nebo lokální, lehkou, povrchovou korozi, Brzdové a palivové potrubí v dobrém stavu (dle vizualní kontroly), Zavěšení kol, ložiska kol, tlumiče pérování v dobrém stavu

#### Prohlídky

Servisní knížka se všemi záznamy/jinak doložitelná plná servisní historie vozu, Do servisní prohlídky zbývá méně než 12měsíců/10000 km, Zákonem předepsané prohlídky v rámci platnosti

Daniel Fošum

Zpracovatel pečeti

29.06.2015

Datum vystavení